

## Lambdasond SKLS-0140326

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown



OEM Reference

|               |             |
|---------------|-------------|
| AUDI          | 030906265AB |
| AUDI          | 030906265F  |
| HYUNDAI       | 3921022015  |
| MAZDA         | B31R18861A  |
| MAZDA         | B6DC18861   |
| MAZDA         | B6DC18861A  |
| MERCEDES-BENZ | 0095424117  |
| MERCEDES-BENZ | A0095424117 |
| NISSAN        | 226901N000  |
| NISSAN        | 226901N001  |
| NISSAN        | 226902F010  |
| NISSAN        | 226903J410  |
| NISSAN        | 2269073C00  |
| NISSAN        | 2269073C01  |
| NISSAN        | 2269076J00  |
| RENAULT       | 7700273273  |
| RENAULT       | 8200024503  |
| SEAT          | 030906265AB |
| SEAT          | 030906265F  |
| SKODA         | 030906265AB |
| SKODA         | 030906265F  |
| SUZUKI        | 1821356B00  |
| VOLVO         | 9135621     |
| VOLVO         | 9135794     |
| VW            | 030906265AB |
| VW            | 030906265F  |

OEM Cross Reference

|       |            |
|-------|------------|
| BOSCH | 0258005726 |
| BOSCH | 0258005726 |
| NGK   | 0412       |
| DENSO | 2343000    |
| DENSO | DOX1023    |
| DENSO | DOX0116    |